Edifici associati alla Scheda:
ID 5871 ID 5872 ID 5873 ID 5874 ID 5876
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 143 ID 144 ID 145

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 30/12/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Santa Lucia 28
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; recinzioni; altra area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia; aia
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni



Foto aerea 1954 (1:5000)



Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 5871

Unità volumetriche dell'Edificio 5871

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1590.45	72	73	1			presente al 2007
1597.45	72	64.21	1			presente al 2007

Periodo costruzione
recente (compreso finto antico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Capannone agricolo

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 5872

Unità volumetriche dell'Edificio 5872

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1568.45	72		87.02	1		presente al 2007

Periodo costruzione
recente (compreso finto antico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Capannone agricolo

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** non rilevabile
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** lamiera plastica
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non rilevabile
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 5873

Non rilevabile

Usi
- **Uso prevalente:** non rilevabile
- **Usi presenti:**

Informazioni sull'Edificio 5874

Unità volumetriche dell'Edificio 5874

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1092.45	72		198.08	2		presente al Catasto Leopoldino
1642.45	72		65.78	1		presente al 1954
1683.45	72		11.72	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** misto
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** abbaino; portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi corpi scala non coerenti; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 5876

Unità volumetriche dell'Edificio 5876

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1611.45	72		69.73	2		presente al 1954
1621.45	72		229.51	2		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** abbaino
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; nuovi oscuramenti non coerenti; nuove aperture non coerenti

Informazioni sull'Edificato Minore 143

Non rilevabile

Informazioni sull'Edificato Minore 144

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 144

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1686.45	72		10.51	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Informazioni sull'Edificato Minore 145

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 145

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1696.45	72		15.06	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici



FOTO n° 2923 (edificio 5874)



FOTO n° 2924 (edificio 5874)



FOTO n° 2927 (edificio 5874)



FOTO n° 2928 (edificio 5874)



FOTO n° 2929 (edificio 5876)



FOTO n° 2930 (edificio 5876)

