Edifici associati alla Scheda:
ID 144 | ID 7392 | ID 7393

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 04/01/2021
- **Ambito** rurale
- **Località** Santa Cristina
- **Denominazione** Bosco di Sopra
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** incolto
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore storico-documentale



Foto aerea 1954 (1:5000)





Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 144

Non rilevabile
L'edificio è all'interno di una proprietà alla quale non è stato possibile accedere

Informazioni sull'Edificio 7392

Unità volumetriche dell'Edificio 7392

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
I2035:11	53		32.45	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al 1998

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impagniato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** pietra
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari; cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 7393

Unità volumetriche dell'Edificio 7393

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
I2036:11	53		117	2		presente al Catasto Leopoldino

Informazioni generali e note
La conformazione dell'edificio principale è generata da un processo evolutivo che sembra aver lasciato un edificio incompiuto nel fronte rivolto verso nord.

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impagniato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** pietra
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume; assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di strutture aperte; corpi aperti in adiacenza; corpi chiusi in adiacenza

Rilievi fotografici



FOTO n° 2991 (scheda 205)



FOTO n° 2993 (scheda 205)



FOTO n° 2980 (edificio 7392)



FOTO n° 2983 (edificio 7392)



FOTO n° 2984 (edificio 7392)



FOTO n° 2986 (edificio 7392)



FOTO n° 2987 (edificio 7392)



FOTO n° 2969 (edificio 7393)



FOTO n° 2970 (edificio 7393)



FOTO n° 2971 (edificio 7393)



FOTO n° 2972 (edificio 7393)



FOTO n° 2973 (edificio 7393)



FOTO n° 2975 (edificio 7393)



FOTO n° 2976 (edificio 7393)




FOTO n° 2977 (edificio 7393)



FOTO n° 2978 (edificio 7393)



FOTO n° 2979 (edificio 7393)

