Report Scheda *dettagliata N°210* — Comune di Castiglion Fiorentino

Edifici associati alla Scheda:
ID 3286
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 179 | ID 180 | ID 181 | ID 182 | ID 183 | ID 184

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 22/07/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Via Madonna del Bagno 136
- **Tipologia insediativa** villa o villa/fattoria
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; gruppi di alberature; altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; altra area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia; aia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** pregio particolare valore storico
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 3286

Unità volumetriche dell'Edificio 3286

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1277	27	115	11.72	1		presente al 1998
1280	27	115	12.84	1		presente al 1998
2453	27	115	32.98	2		presente al 1954
2455	27	115	188.89	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino
2462	27	115	16.43	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al 1998
2463	27	115	14.97	1		presente al 1998
2492	27	115	88.19	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al 1954

Informazioni generali e note
Il fabbricato è costituito da due corpi fabbrica, quello ad ovest sufficientemente integro e di maggior interesse storico architettonico mentre l'altro è di più recente costruzione ed è collegato al precedente mediante un manufatto portico-terrazzo di recente realizzazione come pure il portico addossato al fronte est.

Usi
- **Uso prevalente:**
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Villa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia; portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; tamponamento di strutture aperte; nuovi corpi scala non coerenti; corpi aperti in adiacenza; corpi chiusi in adiacenza

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
villa padronale

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 179

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 179

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2534	27	386	54.22	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Informazioni sull'Edificato Minore 180

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 180

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2505	27	115	42.76	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore nullo

Tipo
baracca manufatto precario

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Informazioni sull'Edificato Minore 181

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 181

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2494	27	115	46.59	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Informazioni sull'Edificato Minore 182

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 182

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2514	27	115	20.46	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
misto

Informazioni sull'Edificato Minore 183

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 183

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2517	27	115	28.05	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Informazioni sull'Edificato Minore 184

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 184

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
14431	27	114	20.66	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici




FOTO n° 3076 (scheda 210)


FOTO n° 3087 (scheda 210)


FOTO n° 3091 (scheda 210)


FOTO n° 4242 (scheda 210)


FOTO n° 4244 (scheda 210)


FOTO n° 4245 (scheda 210)


FOTO n° 4246 (scheda 210)


FOTO n° 3072 (edificio 3286)


FOTO n° 3047 (edificio 3286)


FOTO n° 3050 (edificio 3286)


FOTO n° 3051 (edificio 3286)


FOTO n° 3055 (edificio 3286)


FOTO n° 3056 (edificio 3286)


FOTO n° 3058 (edificio 3286)


FOTO n° 3060 (edificio 3286)


FOTO n° 3062 (edificio 3286)


FOTO n° 4252 (edificato minore 179)


FOTO n° 4253 (edificato minore 179)


FOTO n° 4254 (edificato minore 179)


FOTO n° 3048 (edificato minore 180)


FOTO n° 4255 (edificato minore 180)


FOTO n° 3049 (edificato minore 181)


FOTO n° 4249 (edificato minore 183)


FOTO n° 3071 (edificato minore 184)
