Edifici associati alla Scheda:
ID 5437 ID 5438 ID 5439 ID 8355

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 31/07/2020
- **Non rilevabile:** Non è stato possibile accedere alla pertinenza, per cui la documentazione fotografica risulta parziale e le foto sono state fatte dall'esterno.
- **Ambito** rurale
- **Località** Cozzano 13
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** incolto; recinzioni; aia
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni


Foto aerea 1954 (1:5000)



Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 5437

Non rilevabile

Informazioni sull'Edificio 5438

Non rilevabile

Informazioni sull'Edificio 5439

Non rilevabile
Non è stato possibile a causa dell'assenza del proprietario.

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** dismesso
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** non rilevabile
- **Elementi di articolazione volumetrica:** loggia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 8355

Non rilevabile

Rilievi fotografici



FOTO n° 4787 (scheda 211)


FOTO n° 3118 (scheda 211)


FOTO n° 3120 (scheda 211)


FOTO n° 3107 (edificio 5439)


FOTO n° 3108 (edificio 5439)


FOTO n° 3111 (edificio 5439)


FOTO n° 3112 (edificio 5439)


FOTO n° 3113 (edificio 5439)


FOTO n° 3115 (edificio 5439)


FOTO n° 3117 (edificio 5439)
