Edifici associati alla Scheda:
ID 2289 ID 2290 ID 2291 ID 2292
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 246

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 11/08/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Mammi 50
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** piscina; pozzo; gruppi di alberature; altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; parcheggio (a raso); altra area pavimentata (compresi percorsi); giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 2289

Unità volumetriche dell'Edificio 2289

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2541	26	210	38.6	1		presente al 1998

Periodo costruzione
antica con ricostruzione recente

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** salti di gatto
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia

Informazioni sull'Edificio 2290

Unità volumetriche dell'Edificio 2290

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2521	26	210	59.05	0 (a monte) 1 (a valle)		presente al 1998

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Rimessa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** pietra
- **Elementi architettonici decorativi:** salti di gatto; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti

Informazioni sull'Edificio 2291

Unità volumetriche dell'Edificio 2291

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2503	26	210	21.25	1		presente al 1998
2506	26	210	211.17	2	1	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** pietra
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; tamponamento di aperture

Informazioni sull'Edificio 2292

Unità volumetriche dell'Edificio 2292

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2493	26	210	47.77	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con ricostruzione recente

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Rimessa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 246

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 246

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2590			10.64	1		presente al 2007

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore nullo

Tipo
tettoia

Uso prevalente
misto

Rilievi fotografici




FOTO n° 3230 (scheda 220)


FOTO n° 3223 (scheda 220)


FOTO n° 3225 (scheda 220)


FOTO n° 3226 (scheda 220)


FOTO n° 3227 (scheda 220)


FOTO n° 3228 (scheda 220)


FOTO n° 3216 (edificio 2289)


FOTO n° 3217 (edificio 2289)


FOTO n° 3218 (edificio 2290)


FOTO n° 3219 (edificio 2290)


FOTO n° 3220 (edificio 2290)


FOTO n° 3221 (edificio 2290)


FOTO n° 3222 (edificio 2290)


FOTO n° 3191 (edificio 2291)


FOTO n° 3194 (edificio 2291)


FOTO n° 3195 (edificio 2291)


FOTO n° 3196 (edificio 2291)


FOTO n° 3198 (edificio 2291)


FOTO n° 3199 (edificio 2291)


FOTO n° 3200 (edificio 2291)


FOTO n° 3212 (edificio 2291)


FOTO n° 3213 (edificio 2291)


FOTO n° 3215 (edificio 2291)


FOTO n° 3201 (edificio 2292)


FOTO n° 3202 (edificio 2292)


FOTO n° 3203 (edificio 2292)


FOTO n° 3204 (edificio 2292)


FOTO n° 3207 (edificio 2292)
