Edifici associati alla Scheda:
ID 1615
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 186

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 13/08/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Mammi 42, 42 A
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** altri muretti e/o suddivisioni interne; aia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 1615

Unità volumetriche dell'Edificio 1615

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1585.27		26	107.65	2 (a monte) 3 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino
1630.27		26	39.98	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino
1634.27		26	29.39	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di aperture; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 186

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 186

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
943 .27		240	28.58	1		presente al 1954
1656.27		240	45.31	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
medie

Tipo
deposito attrezzi

Valutazioni
valore storico documentale

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici




FOTO n° 6587 (scheda 221)


FOTO n° 3260 (scheda 221)


FOTO n° 6589 (scheda 221)


FOTO n° 3232 (edificio 1615)


FOTO n° 3239 (edificio 1615)


FOTO n° 3241 (edificio 1615)


FOTO n° 3252 (edificio 1615)


FOTO n° 3253 (edificio 1615)


FOTO n° 3416 (edificio 1615)


FOTO n° 3422 (edificio 1615)


FOTO n° 3424 (edificio 1615)


FOTO n° 3426 (edificio 1615)


FOTO n° 3243 (edificato minore 186)


FOTO n° 3244 (edificato minore 186)


FOTO n° 3245 (edificato minore 186)


FOTO n° 3249 (edificato minore 186)
