Edifici associati alla Scheda:
ID 129
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 207 ID 209 ID 210

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 17/08/2020
- **Non rilevabile:** Non è stato possibile accedere alla pertinenza per cui le informazioni e la documentazione fotografica risultano incomplete.
- **Ambito** rurale
- **Località** Santa Margherita 36
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** piscina; altra area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 129

Unità volumetriche dell'Edificio 129

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1316	30	50	74.15	3		presente al Catasto Leopoldino
1320	30	50	50.06	2 (a monte) 3 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino
1326	30	50	44.12	2		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** turistico-ricettivo
- **Usi presenti:** residenza turistico alberghiera
- **Uso originario:** abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile

Informazioni sull'Edificato Minore 207

Non rilevabile

Informazioni sull'Edificato Minore 209

Non rilevabile

Informazioni sull'Edificato Minore 210

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 210

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1038	30	50	30.16	1		presente al Catasto Leopoldino
1317			7.66	1		presente al 1998

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
buone

Tipo
deposito attrezzi

Valutazioni
valore storico documentale

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici




FOTO n° 3278 (scheda 222)


FOTO n° 3280 (scheda 222)


FOTO n° 3282 (scheda 222)


FOTO n° 3283 (scheda 222)


FOTO n° 3285 (scheda 222)


FOTO n° 3272 (edificio 129)


FOTO n° 3273 (edificio 129)
