Edifici associati alla Scheda:
ID 6895 | ID 6896 | ID 6897

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 17/08/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Pieve di Chio
- **Denominazione** Caprile
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** incolto; recinzioni; aia
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 6895

Unità volumetriche dell'Edificio 6895

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
7055.12	174		34.06	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Rimessa agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 6896

Unità volumetriche dell'Edificio 6896

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
6990.12	174		16.97			non classificato

Informazioni sull'Edificio 6897

Unità volumetriche dell'Edificio 6897

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
6989.12	174		23.97	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:** dismesso
- **Uso originario:** Rimessa agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Rilievi fotografici




FOTO n° 3341 (scheda 225)



FOTO n° 3342 (scheda 225)



FOTO n° 3337 (edificio 6895)



FOTO n° 3338 (edificio 6895)



FOTO n° 3328 (edificio 6896)



FOTO n° 3335 (edificio 6896)



FOTO n° 3325 (edificio 6897)



FOTO n° 3329 (edificio 6897)



FOTO n° 3330 (edificio 6897)



FOTO n° 3332 (edificio 6897)



FOTO n° 3339 (edificio 6897)

