Edifici associati alla Scheda:
ID 3339 ID 4849 ID 6189
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 263

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 28/08/2020
- **Ambito** centro storico
- **Località** Via Piave 2,4
- **Tipologia insediativa** insediamento specialistico
- **Note**
  Chiesa della Madonna delle Grazie del Rivaio.
  Eretta sul luogo dove era situata una Maestà detta delle Grazie, sui terreni della famiglia Onesti, fu consacrata nel 1624. La chiesa fu ricostruita tra il 1646 ed il 1652; nel 1663 fu aggiunta la sacrestia e nel 1709 le logge antistanti. Il complesso della chiesa con canonica ha mantenuto piuttosto inalterate le sue caratteristiche originarie per quanto riguarda il corpo della chiesa, il resto è stato alterato con l'introduzione di volumi giustapposto incongrui sia per la tipologia che per l'uso dei materiali.
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; altra area pavimentata (compresi percorsi); aia; corte
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)


Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 3339

Unità volumetriche dell'Edificio 3339

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
762	43	13	30.01	1	1	presente al 1998
793	43	13	13.89	0	1	presente al 1998
5605	43	13	132.3	3	1	presente al 1998
10307	43	13	11.34	1	1	presente al 1998

Periodo costruzione
recente (compreso finto antico)

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** misto
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Edificio a servizio della Chiesa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** impianti tecnologici (canne fumarie, condizionatori, parabole e, o antenne, pannelli fotovoltaici o solari...)

Informazioni sull'Edificio 4849

Unità volumetriche dell'Edificio 4849

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3181	43	11	304.01	2 (a monte) 4 (a valle)		presente al 1954
5596	43	11	98.27	2		presente al 1954
10814	43	11	226.5	2		presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Seminario

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** impianti tecnologici (canne fumarie, condizionatori, parabole e, o antenne, pannelli fotovoltaici o solari...); nuovi infissi non coerenti; nuovi oscuramenti non coerenti; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 6189

Unità volumetriche dell'Edificio 6189

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
14990	43	A	211.36	1	1	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Chiesa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** merlature
- **Elementi di articolazione volumetrica:** campanile; portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** impianti tecnologici (canne fumarie, condizionatori, parabole e, o antenne, pannelli fotovoltaici o solari...); corpi aperti in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 263

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 263

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
5659			9.08	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore nullo

Tipo
tettoia

Uso prevalente
di servizio

Rilievi fotografici




FOTO n° 5621 (scheda 227)


FOTO n° 5620 (scheda 227)


FOTO n° 3375 (edificio 3339)


FOTO n° 3376 (edificio 3339)


FOTO n° 3378 (edificio 3339)


FOTO n° 3380 (edificio 3339)


FOTO n° 5618 (edificio 3339)


FOTO n° 3393 (edificio 4849)


FOTO n° 3394 (edificio 4849)


FOTO n° 3389 (edificio 4849)


FOTO n° 3370 (edificio 4849)


FOTO n° 3372 (edificio 4849)



FOTO n° 3383 (edificio 4849)


FOTO n° 3384 (edificio 4849)


FOTO n° 3388 (edificio 4849)


FOTO n° 3381 (edificio 6189)


FOTO n° 3385 (edificio 6189)


FOTO n° 3387 (edificio 6189)


FOTO n° 3390 (edificio 6189)


FOTO n° 3391 (edificio 6189)
