Edifici associati alla Scheda:
ID 636
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 236 ID 237 ID 238

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 28/08/2020
- **Ambito** urbano
- **Località** Via Madonna del Rivaio 68A,68B
- **Tipologia insediativa** lineare lungo strada
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; altri muretti e/o suddivisioni interne; aia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 636

Unità volumetriche dell'Edificio 636

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
5388.43	3		142.62	2		presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuove aperture non coerenti; impianti tecnologici (canne fumarie, condizionatori, parabole e, o antenne, pannelli fotovoltaici o solari...)

Informazioni sull'Edificato Minore 236

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 236

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3168			24.78	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
degrado o incongruenza

Tipo
baracca manufatto precario

Uso prevalente
misto

Informazioni sull'Edificato Minore 237

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 237

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
5425			16.98	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
degrado o incongruenza

Tipo
box lamiera

Uso prevalente
misto

Informazioni sull'Edificato Minore 238

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 238

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
5404			17.69	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
degrado o incongruenza

Tipo
box lamiera

Uso prevalente
misto

Rilievi fotografici



FOTO n° 3409 (scheda 228)



FOTO n° 3410 (scheda 228)



FOTO n° 3399 (edificio 636)



FOTO n° 3398 (edificio 636)



FOTO n° 3401 (edificio 636)



FOTO n° 3402 (edificio 636)



FOTO n° 3404 (edificio 636)



FOTO n° 3405 (edificio 636)



FOTO n° 3406 (edificio 636)



FOTO n° 4592 (edificio 636)



FOTO n° 4593 (edificio 636)



FOTO n° 4594 (edificio 636)

