Edifici associati alla Scheda:
ID 1999 ID 2000

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 16/10/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Noceta 34
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** altra area pavimentata (compresi percorsi)
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 1999

Unità volumetriche dell'Edificio 1999

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4633	29	63	47.84	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** misto
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Rimessa garage

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti

Informazioni sull'Edificio 2000

Unità volumetriche dell'Edificio 2000

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4601	29	63	94.31	2		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia; loggia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; tamponamento di aperture; corpi aperti in adiacenza

Rilievi fotografici



FOTO n° 3457 (scheda 230)



FOTO n° 3442 (edificio 1999)



FOTO n° 3450 (edificio 1999)



FOTO n° 3443 (edificio 2000)



FOTO n° 3445 (edificio 2000)



FOTO n° 3446 (edificio 2000)



FOTO n° 3452 (edificio 2000)



FOTO n° 3453 (edificio 2000)



FOTO n° 3454 (edificio 2000)



FOTO n° 3455 (edificio 2000)

