Edifici associati alla Scheda:
ID 2615 ID 7708

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 20/10/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Pieve di Chio 19, 19A
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** altri muretti e/o suddivisioni interne; altra area pavimentata (compresi percorsi); giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 2615

Unità volumetriche dell'Edificio 2615

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17419	33	93	105.9	2 (a monte) 3 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino
17420	33	93	47.56	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino
17421			8.33	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari; cornici alle finestre

Informazioni sull'Edificio 7708

Unità volumetriche dell'Edificio 7708

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12904	33	437	43.99	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Annesso rurale

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsiglliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; corpi chiusi in adiacenza

Rilievi fotografici




FOTO n° 3561 (scheda 236)



FOTO n° 3559 (scheda 236)



FOTO n° 3563 (scheda 236)



FOTO n° 3565 (scheda 236)



FOTO n° 3547 (edificio 2615)



FOTO n° 3548 (edificio 2615)



FOTO n° 3550 (edificio 2615)



FOTO n° 3551 (edificio 2615)



FOTO n° 3553 (edificio 2615)



FOTO n° 3554 (edificio 2615)



FOTO n° 6591 (edificio 2615)



FOTO n° 6592 (edificio 2615)



FOTO n° 6590 (edificio 7708)

