Edifici associati alla Scheda:
ID 1400 ID 6715

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 20/10/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Santa Cristina 57
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** piscina; pozzo; altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; altra area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 1400

Unità volumetriche dell'Edificio 1400

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
14069	31	88	268.83	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al 1998
14070	31	504	23.52	1		presente al 1998
14071			30.26	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente (compreso finto antico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
nullo

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Struttura turistica ricettiva

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 6715

Unità volumetriche dell'Edificio 6715

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12022	31	490	150.6	2		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** impianti tecnologici (canne fumarie, condizionatori, parabole e, o antenne, pannelli fotovoltaici o solari...); nuovi infissi non coerenti; nuove persiline a protezione delle aperture; tamponamento di aperture; nuovi corpi scala non coerenti

Rilievi fotografici



FOTO n° 6120 (scheda 237)


FOTO n° 3590 (scheda 237)


FOTO n° 6121 (scheda 237)


FOTO n° 6122 (scheda 237)


FOTO n° 3570 (edificio 1400)


FOTO n° 3584 (edificio 1400)


FOTO n° 3586 (edificio 1400)


FOTO n° 3587 (edificio 1400)


FOTO n° 3568 (edificio 6715)


FOTO n° 3569 (edificio 6715)


FOTO n° 3571 (edificio 6715)


FOTO n° 3573 (edificio 6715)


FOTO n° 3576 (edificio 6715)


FOTO n° 3577 (edificio 6715)


FOTO n° 3578 (edificio 6715)
