Edifici associati alla Scheda:
ID 6330

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 06/11/2020
- **Ambito** centro storico
- **Località** Chiesa della Consolazione
- **Tipologia insediativa** insediamento specialistico
- **Note**
  La chiesa della Consolazione è a pianta centrale ottagonale, con una cappella più bassa rispetto al corpo principale. Le forme classiche dell'interno hanno dato origine ad importanti attribuzioni riguardo all'architetto: alcuni lo vogliono opera del Vasari, altri dell'Ammannati, altri ancora di Antonio da Sangallo il Giovane. Fu terminato nei primi anni del XVII secolo. La facciata è ripartita in due ordini da un'ampia trabeazione; nella parte inferiore sono aperte finestre di forma rettangolare; in quella più alta dei tondi.
- **Caratteristiche pertinenza** gruppi di alberature; giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** pregio particolare valore storico


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 6330

Unità volumetriche dell'Edificio 6330

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
420	44	A	37.92	1		presente al Catasto Leopoldino
429	44	A	49.59	2		presente al Catasto Leopoldino
464	44	A	308.42	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
pregio elevato (eccellenza)

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Chiesa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari; cornici alle finestre; gronda decorata con modanature, a gola
- **Elementi di articolazione volumetrica:** campanile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Rilievi fotografici




FOTO n° 3728 (scheda 243)


FOTO n° 3720 (edificio 6330)


FOTO n° 3718 (edificio 6330)


FOTO n° 3721 (edificio 6330)


FOTO n° 3723 (edificio 6330)


FOTO n° 3726 (edificio 6330)
