Edifici associati alla Scheda:
ID 6429 ID 8929

Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 160 ID 161 ID 162 ID 163

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 06/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Santa Lucia 67
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; gruppi di alberature; altri muretti e/o suddivisioni interne; area trattata con ghiaia; aia
- **Condizioni generali** media
- **Valutazioni** valore storico-documentale



Foto aerea 1954 (1:5000)



Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 6429

Unità volumetriche dell'Edificio 6429

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17408.57	119		91.91	2		presente al 2007
17409.57	119		167.36	2		presente al Catasto Leopoldino
17410.57	119		20.28	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
media

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari; cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume; tettoia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza; corpi aperti in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 8929

Unità volumetriche dell'Edificio 8929

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12990			63.39	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente (compreso finto antico)

Tipologia edilizia
capannone isolato

Condizioni generali
media

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Capannone

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** non tradizionali (c. a. a vista, blocchi a vista, pannelli prefabbricati, maiolica,...)
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** lamiera plastica
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificato Minore 160

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 160

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13459.57	119		32.37	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
media

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
porcilaia

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Informazioni sull'Edificato Minore 161

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 161

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13460.57	119		36.17	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
media

Valutazioni
valore storico documentale

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Informazioni sull'Edificato Minore 162

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 162

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13458.57	119		21.98	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
media

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
misto

Informazioni sull'Edificato Minore 163

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 163

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13461.			17.67	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore nullo

Tipo
baracca manufatto precario

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici



FOTO n° 3790 (scheda 246)



FOTO n° 3791 (scheda 246)



FOTO n° 3792 (scheda 246)



FOTO n° 3793 (scheda 246)



FOTO n° 3772 (edificio 6429)



FOTO n° 3774 (edificio 6429)



FOTO n° 3775 (edificio 6429)




FOTO n° 3776 (edificio 6429)



FOTO n° 3778 (edificio 6429)



FOTO n° 3780 (edificio 6429)



FOTO n° 3781 (edificio 6429)



FOTO n° 3783 (edificio 6429)



FOTO n° 4577 (edificio 6429)



FOTO n° 3784 (edificato minore 160)



FOTO n° 3786 (edificato minore 160)



FOTO n° 3787 (edificato minore 161)



FOTO n° 3788 (edificato minore 162)



FOTO n° 3789 (edificato minore 163)

