Edifici associati alla Scheda:
ID 8727 ID 8728 ID 8729

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 09/08/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** MONTECCHIO
- **Denominazione** Sant'Antonio
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; area trattata con ghiaia; aia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale



Foto aerea 1954 (1:5000)



Foto aerea 1978 (1:5000)





Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 8727

Unità volumetriche dell'Edificio 8727

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13266/93	17		332.76	2	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
lavori in corso

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** lavori in corso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** altro; cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari

Informazioni sull'Edificio 8728

Unità volumetriche dell'Edificio 8728

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13278/93	17		58.87			

Informazioni sull'Edificio 8729

Unità volumetriche dell'Edificio 8729

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13267/93	17		61.92	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi aperti in adiacenza

Rilievi fotografici



FOTO n° 252 (scheda 32)



FOTO n° 253 (scheda 32)



FOTO n° 254 (scheda 32)



FOTO n° 255 (scheda 32)



FOTO n° 256 (scheda 32)



FOTO n° 240 (edificio 8727)



FOTO n° 241 (edificio 8727)



FOTO n° 242 (edificio 8727)



FOTO n° 243 (edificio 8727)



FOTO n° 244 (edificio 8727)



FOTO n° 245 (edificio 8727)



FOTO n° 246 (edificio 8727)



FOTO n° 247 (edificio 8727)



FOTO n° 248 (edificio 8727)



FOTO n° 249 (edificio 8727)



FOTO n° 250 (edificio 8727)



FOTO n° 251 (edificio 8727)



FOTO n° 238 (edificio 8729)



FOTO n° 239 (edificio 8729)

