Edifici associati alla Scheda:
ID 4367
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 10 ID 11

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 13/07/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Via Madonna del Bagno 80
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; incolto; aia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** lavori in corso
- **Valutazioni** valore storico-documentale


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 4367

Unità volumetriche dell'Edificio 4367

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4012;25	698		116.49	2		presente al Catasto Leopoldino
4030;25	698		30.03	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
lavori in corso

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
  Alterazioni/elementi da segnalare: in parte gronda in pietra
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** loggia; portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuove aperture non coerenti; tamponamento di aperture; nuovi corpi scala non coerenti; corpi chiusi in adiacenza; corpi aperti in aggetto , balconi

Informazioni sull'Edificato Minore 10

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 10

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4095;25	698		20.46	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
non in uso

Informazioni sull'Edificato Minore 11

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 11

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
4055;25	698		52.21	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
ricovero animali da cortile

Uso prevalente
non in uso

Rilievi fotografici




FOTO n° 6234 (scheda 42)


FOTO n° 543 (edificio 4367)


FOTO n° 538 (edificio 4367)


FOTO n° 539 (edificio 4367)


FOTO n° 541 (edificio 4367)


FOTO n° 4274 (edificio 4367)


FOTO n° 4276 (edificio 4367)


FOTO n° 4277 (edificato minore 10)


FOTO n° 4278 (edificato minore 10)


FOTO n° 4279 (edificato minore 11)
