Edifici associati alla Scheda:
ID 2833 ID 2834

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 11/07/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Loc. Montecchio - Stradone
- **Denominazione** Podere Sant'Agata
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Elementi di tutela** Beni Storico-Architettonici (aggregati, ville, giardini, castelli e fattorie, edifici specialistici)
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; aia
- **Condizioni generali** lavori in corso
- **Valutazioni** valore nullo




Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 2833

Unità volumetriche dell'Edificio 2833

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17238			77.94	1	0	presente al Catasto Leopoldino
17239	92	46	178.15	2	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
lavori in corso

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** lavori in corso
- **Uso originario:** annesso agricolo,magazzino stalle

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole Alterazioni/elementi da segnalare: ristrutturato
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 2834

Unità volumetriche dell'Edificio 2834

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17236	92	46	267.68	2	0	presente al Catasto Leopoldino
17237			103.19	1	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
lavori in corso

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** lavori in corso
- **Uso originario:** residenziale

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole Alterazioni/elementi da segnalare: copertura recuperata recentemente
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** torre colombaia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di aperture; corpi chiusi in adiacenza

Rilievi fotografici




FOTO n° 586 (scheda 43)


FOTO n° 587 (scheda 43)


FOTO n° 588 (scheda 43)


FOTO n° 589 (scheda 43)


FOTO n° 590 (scheda 43)


FOTO n° 591 (scheda 43)


FOTO n° 592 (scheda 43)


FOTO n° 569 (edificio 2833)


FOTO n° 570 (edificio 2833)


FOTO n° 571 (edificio 2833)


FOTO n° 572 (edificio 2833)


FOTO n° 577 (edificio 2833)


FOTO n° 578 (edificio 2833)


FOTO n° 579 (edificio 2833)


FOTO n° 580 (edificio 2833)


FOTO n° 581 (edificio 2833)


FOTO n° 582 (edificio 2833)


FOTO n° 583 (edificio 2833)


FOTO n° 584 (edificio 2833)


FOTO n° 585 (edificio 2833)


FOTO n° 558 (edificio 2834)


FOTO n° 559 (edificio 2834)


FOTO n° 560 (edificio 2834)


FOTO n° 561 (edificio 2834)


FOTO n° 562 (edificio 2834)


FOTO n° 563 (edificio 2834)


FOTO n° 564 (edificio 2834)


FOTO n° 565 (edificio 2834)


FOTO n° 566 (edificio 2834)


FOTO n° 567 (edificio 2834)


FOTO n° 568 (edificio 2834)


FOTO n° 573 (edificio 2834)


FOTO n° 574 (edificio 2834)


FOTO n° 575 (edificio 2834)
FOTO n° 576 (edificio 2834)
