Edifici associati alla Scheda:
ID 8145 ID 8146

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 11/07/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Loc. Montecchio - Stadone
- **Denominazione** Podere San Benedetto
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Elementi di tutela** Beni Storico-Architettonici (aggregati, ville, giardini, castelli e fattorie, edifici specialistici)
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; aia
- **Condizioni generali** lavori in corso
- **Valutazioni** valore nullo



Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)




Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 8145

Unità volumetriche dell'Edificio 8145

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17226			39.8	2	0	presente al 1954
17228	92	45	238.23	2	0	presente al Catasto Leopoldino
17229			45.18	1	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
pregio elevato (eccellenza)

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** lavori in corso
- **Uso originario:** annesso agricolo

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** creazione di lacerti di pietra, laterizio nelle pareti intonacate; tamponamento di aperture; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 8146

Unità volumetriche dell'Edificio 8146

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17230			63.16	1	0	
17231	92	45	238.71	2	0	

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
pregio elevato (eccellenza)

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** lavori in corso
- **Uso originario:** residenza annessi agricoli

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** torre colombaia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di aperture; corpi chiusi in adiacenza

Rilievi fotografici




FOTO n° 616 (scheda 44)


FOTO n° 617 (scheda 44)


FOTO n° 618 (scheda 44)


FOTO n° 619 (scheda 44)


FOTO n° 594 (edificio 8145)


FOTO n° 595 (edificio 8145)


FOTO n° 597 (edificio 8145)


FOTO n° 598 (edificio 8145)


FOTO n° 600 (edificio 8145)


FOTO n° 601 (edificio 8145)


FOTO n° 604 (edificio 8145)


FOTO n° 605 (edificio 8145)


FOTO n° 593 (edificio 8146)


FOTO n° 596 (edificio 8146)


FOTO n° 599 (edificio 8146)


FOTO n° 602 (edificio 8146)


FOTO n° 603 (edificio 8146)


FOTO n° 606 (edificio 8146)


FOTO n° 607 (edificio 8146)


FOTO n° 608 (edificio 8146)


FOTO n° 609 (edificio 8146)


FOTO n° 610 (edificio 8146)


FOTO n° 611 (edificio 8146)


FOTO n° 612 (edificio 8146)


FOTO n° 613 (edificio 8146)


FOTO n° 614 (edificio 8146)


FOTO n° 615 (edificio 8146)
