Edifici associati alla Scheda:
ID 5962 ID 5963

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 18/07/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Loc. Montecchio - Stradone
- **Denominazione** Podere Santa Regina
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; aia
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore nullo



Foto aerea 1954 (1:5000)



Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)





Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 5962

Unità volumetriche dell'Edificio 5962

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12639.92	10		198.68	2	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
pregio elevato (eccellenza)

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso
- **Uso originario:** annesso agricolo

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 5963

Unità volumetriche dell'Edificio 5963

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12638.92	10		355.06	2	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
villa padronale

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
pregio elevato (eccellenza)

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso
- **Uso originario:** residenza

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** torre colombaia; loggia; portico compreso nel volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Rilievi fotografici



FOTO n° 662 (scheda 46)



FOTO n° 663 (scheda 46)



FOTO n° 664 (scheda 46)



FOTO n° 656 (edificio 5962)



FOTO n° 657 (edificio 5962)



FOTO n° 658 (edificio 5962)



FOTO n° 659 (edificio 5962)



FOTO n° 660 (edificio 5962)



FOTO n° 661 (edificio 5962)



FOTO n° 644 (edificio 5963)



FOTO n° 645 (edificio 5963)



FOTO n° 646 (edificio 5963)



FOTO n° 647 (edificio 5963)



FOTO n° 648 (edificio 5963)



FOTO n° 649 (edificio 5963)



FOTO n° 650 (edificio 5963)



FOTO n° 651 (edificio 5963)



FOTO n° 652 (edificio 5963)



FOTO n° 653 (edificio 5963)



FOTO n° 654 (edificio 5963)



FOTO n° 655 (edificio 5963)

