Edifici associati alla Scheda:
ID:2323 ID:2324

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 18/07/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Loc. Montecchio - Stradone
- **Denominazione** Podere San Leopoldo
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Elementi di tutela** Beni Storico-Architettonici (aggregati, ville, giardini, castelli e fattorie, edifici specialistici)
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; aia
- **Condizioni generali** lavori in corso
- **Valutazioni** valore nullo




Foto aerea 1954 (1:5000)



Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)





Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 2323

Unità volumetriche dell'Edificio 2323

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1	2637.92	47	204.84	2	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso; lavori in corso
- **Uso originario:** annesso agricolo

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfettazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 2324

Unità volumetriche dell'Edificio 2324

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1	2640.92	47	292.82	2	0	presente al Catasto Leopoldino
2	2641.92	47	57.05	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
lavori in corso

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso; lavori in corso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** salti di gatto; cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** torre colombaia; loggia; portico compreso nel volume
- **Superfettazioni ed incongruenze:** corpi aperti in adiacenza

Rilievi fotografici



FOTO n° 691 (scheda 47)



FOTO n° 692 (scheda 47)



FOTO n° 693 (scheda 47)



FOTO n° 694 (scheda 47)



FOTO n° 682 (edificio 2323)



FOTO n° 683 (edificio 2323)



FOTO n° 684 (edificio 2323)



FOTO n° 685 (edificio 2323)



FOTO n° 686 (edificio 2323)



FOTO n° 687 (edificio 2323)



FOTO n° 688 (edificio 2323)



FOTO n° 689 (edificio 2323)



FOTO n° 690 (edificio 2323)



FOTO n° 665 (edificio 2324)



FOTO n° 666 (edificio 2324)



FOTO n° 667 (edificio 2324)



FOTO n° 668 (edificio 2324)



FOTO n° 669 (edificio 2324)



FOTO n° 670 (edificio 2324)



FOTO n° 671 (edificio 2324)



FOTO n° 672 (edificio 2324)



FOTO n° 673 (edificio 2324)



FOTO n° 674 (edificio 2324)



FOTO n° 675 (edificio 2324)



FOTO n° 676 (edificio 2324)



FOTO n° 677 (edificio 2324)



FOTO n° 678 (edificio 2324)



FOTO n° 679 (edificio 2324)



FOTO n° 680 (edificio 2324)



FOTO n° 681 (edificio 2324)

