Edifici associati alla Scheda:
ID 4026 ID 8887 ID 8888
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 16

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 31/07/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Loc. Cozzano
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; altri muretti e/o suddivisioni interne; area trattata con ghiaia; aia; orto
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore nullo


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 4026

Unità volumetriche dell'Edificio 4026

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12421	24	25	94.31	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** misto
- **Usi presenti:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane

Informazioni sull'Edificio 8887

Unità volumetriche dell'Edificio 8887

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17252	24	25	180.66	2	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale permanente

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** creazione di lacerti di pietra, laterizio nelle pareti intonacate; tamponamento di aperture

Informazioni sull'Edificio 8888

Unità volumetriche dell'Edificio 8888

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17253	24	25	48.88	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:** allevamento

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificato Minore 16

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 16

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13980	24	25	26.38	1	1	presente al 1954

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore nullo

Tipo
baracca manufatto precario

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici




FOTO n° 821 (scheda 49)

FOTO n° 822 (scheda 49)

FOTO n° 823 (scheda 49)

FOTO n° 824 (scheda 49)

FOTO n° 825 (scheda 49)

FOTO n° 826 (scheda 49)

FOTO n° 827 (scheda 49)

FOTO n° 828 (scheda 49)

FOTO n° 829 (scheda 49)

FOTO n° 830 (scheda 49)

FOTO n° 831 (scheda 49)

FOTO n° 832 (scheda 49)

FOTO n° 833 (scheda 49)

FOTO n° 834 (edificio 4026)

FOTO n° 835 (edificio 4026)

FOTO n° 836 (edificio 4026)

FOTO n° 808 (edificio 8887)

FOTO n° 809 (edificio 8887)

FOTO n° 810 (edificio 8887)

FOTO n° 811 (edificio 8887)

FOTO n° 812 (edificio 8887)

FOTO n° 813 (edificio 8887)

FOTO n° 814 (edificio 8887)

FOTO n° 815 (edificio 8887)

FOTO n° 816 (edificio 8887)

FOTO n° 817 (edificio 8887)

FOTO n° 818 (edificio 8887)

FOTO n° 819 (edificio 8887)

FOTO n° 820 (edificio 8887)

FOTO n° 837 (edificio 8888)

FOTO n° 838 (edificio 8888)

FOTO n° 839 (edificato minore 16)

FOTO n° 840 (edificato minore 16)
