Edifici associati alla Scheda:
ID 3260

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 07/01/2021
- **Ambito** rurale
- **Località** Montanina
- **Denominazione** Sassa
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; incolto; giardino / area verde
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore storico-documentale


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 3260

Unità volumetriche dell'Edificio 3260

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
13506	39	173	47.88	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al 1954
14884	39	174	47.5	2		presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** residenziale saltuario
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** balcone; portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** altri materiali , tecnologie non coerenti; nuove aperture non coerenti; corpi aperti in adiacenza; corpi aperti in aggetto , balconi

Rilievi fotografici




FOTO n° 4558 (scheda 254)


FOTO n° 4559 (scheda 254)


FOTO n° 4564 (edificio 3260)


FOTO n° 4566 (edificio 3260)


FOTO n° 4567 (edificio 3260)
