Edifici associati alla Scheda:
ID 1553 ID 3412 ID 6988

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 07/01/2021
- **Ambito** rurale
- **Località** Cozzano 58
- **Denominazione** Cappella di San Pietro
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Note**
  Non è stato possibile accedere alla pertinenza quindi le informazioni e la documentazione fotografica risultano incomplete.
- **Caratteristiche pertinenza** piscina; pozzo; altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale



Foto aerea 1954 (1:5000)



Foto aerea 1978 (1:5000)





Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 1553

Non rilevabile

Periodo costruzione
recente (compreso finto antico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Rimessa attrezzi, garage

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** non rilevabile
- **Prospetti (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non rilevabile
- **Elementi architettonici decorativi:** non rilevabile
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile

Informazioni sull'Edificio 3412

Non rilevabile

Informazioni sull'Edificio 6988

Unità volumetriche dell'Edificio 6988

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12540	24	108	113.88	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino

Informazioni generali e note
Le informazioni risultano incomplete poiche non e stato possibile accedere per l'assenza del proprietario.

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non rilevabile
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; corpi chiusi in adiacenza

Rilievi fotografici




FOTO n° 4012 (edificio 1553)



FOTO n° 4014 (edificio 3412)



FOTO n° 4007 (edificio 6988)



FOTO n° 4010 (edificio 6988)

