Edifici associati alla Scheda:
ID 336 ID 5547 ID 5548 ID 6752

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 07/01/2021
- **Ambito** rurale
- **Località** Mammi 61
- **Denominazione** Maceie
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; altra area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 336

Unità volumetriche dell'Edificio 336

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12487.26	8		133.41	2 (a monte) 3 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impagnato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; tamponamento di aperture; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 5547

Unità volumetriche dell'Edificio 5547

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
14007.26	528		40.92	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente (compreso finto antico)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impagnato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 5548

Unità volumetriche dell'Edificio 5548

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
14006.26	528		324.44	2		presente al 1998

Periodo costruzione
recente (compreso finto antico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impagnato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia; loggia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** impianti tecnologici (canne fumarie, condizionatori, parabole e, o antenne, pannelli fotovoltaici o solari...); nuovi infissi non coerenti; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 6752

Unità volumetriche dell'Edificio 6752

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12488.26	7		106.26	2		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impagnato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari; cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** tettoia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di aperture; nuovi infissi non coerenti

Rilievi fotografici




FOTO n° 4041 (scheda 256)


FOTO n° 4043 (scheda 256)


FOTO n° 4044 (scheda 256)


FOTO n° 4024 (edificio 336)


FOTO n° 4025 (edificio 336)


FOTO n° 4026 (edificio 336)


FOTO n° 4028 (edificio 336)


FOTO n° 4029 (edificio 336)


FOTO n° 4040 (edificio 5547)


FOTO n° 4035 (edificio 5548)


FOTO n° 4036 (edificio 5548)


FOTO n° 4037 (edificio 5548)


FOTO n° 4038 (edificio 5548)


FOTO n° 4039 (edificio 5548)


FOTO n° 4018 (edificio 6752)


FOTO n° 4019 (edificio 6752)


FOTO n° 4020 (edificio 6752)


FOTO n° 4021 (edificio 6752)


FOTO n° 4022 (edificio 6752)


FOTO n° 4023 (edificio 6752)
