Edifici associati alla Scheda:
ID 1271 ID 1272 ID 1273

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 13/01/2021
- **Ambito** rurale
- **Località** Montecchio 127
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; recinzioni; area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni




Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 1271

Unità volumetriche dell'Edificio 1271

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17375.57	225		125.93	2		presente al Catasto Leopoldino
17376.57	225		41.3	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi aperti in aggetto , balconi; corpi chiusi in adiacenza; corpi aperti in adiacenza; nuovi cordi scala non coerenti; nuove aperture non coerenti; nuovi infissi non coerenti

Informazioni sull'Edificio 1272

Unità volumetriche dell'Edificio 1272

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
15874.57	225		72.34	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Rimessa attrezzi

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** elementi del manto
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; tamponamento di aperture; modifica copertura non coerente

Informazioni sull'Edificio 1273

Unità volumetriche dell'Edificio 1273

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
15875.57	225		105.09	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente (compreso finto antico)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Rimessa

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti

Rilievi fotografici



FOTO n° 4111 (scheda 259)



FOTO n° 4112 (scheda 259)



FOTO n° 4113 (scheda 259)



FOTO n° 6162 (edificio 1271)



FOTO n° 4102 (edificio 1271)



FOTO n° 4105 (edificio 1271)



FOTO n° 4106 (edificio 1271)



FOTO n° 4107 (edificio 1271)



FOTO n° 4110 (edificio 1271)



FOTO n° 4094 (edificio 1272)



FOTO n° 4095 (edificio 1272)



FOTO n° 4097 (edificio 1272)



FOTO n° 4098 (edificio 1272)



FOTO n° 4101 (edificio 1272)



FOTO n° 4099 (edificio 1273)



FOTO n° 4100 (edificio 1273)

