Edifici associati alla Scheda:
ID 7764 ID 7765
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 170

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 14/01/2021
- **Ambito** rurale
- **Località** Santa Lucia
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** incolto; altri muretti e/o suddivisioni interne; aia
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni



Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)




Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 7764

Unità volumetriche dell'Edificio 7764

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12982.58	22		89.13	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari; cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume; tettoia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi aperti in adiacenza; modifica copertura non coerente; tamponamento di aperture; nuovi infissi non coerenti

Informazioni sull'Edificio 7765

Unità volumetriche dell'Edificio 7765

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
15812.58	22		19.31	1 (a monte) 2 (a valle)		presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Rimessa attrezzi

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** non tradizionali (c. a. a vista, blocchi a vista, pannelli prefabbricati, maiolica...)
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** altri materiali , tecnologie non coerenti; sopraelevazioni

Informazioni sull'Edificato Minore 170

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 170

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
15813.58	22		27.66	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici




FOTO n° 4132 (scheda 261)


FOTO n° 4133 (scheda 261)


FOTO n° 4117 (edificio 7764)


FOTO n° 4118 (edificio 7764)


FOTO n° 4120 (edificio 7764)


FOTO n° 4121 (edificio 7764)


FOTO n° 4122 (edificio 7764)


FOTO n° 4123 (edificio 7764)


FOTO n° 4127 (edificio 7765)


FOTO n° 4130 (edificio 7765)


FOTO n° 4131 (edificio 7765)


FOTO n° 4124 (edificato minore 170)


FOTO n° 4125 (edificato minore 170)
