Edifici associati alla Scheda:
ID 3469
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 171

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 15/01/2021
- **Ambito** rurale
- **Località** Santa Lucia
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** barbecue; fontana; pozzo; terrazzamenti/ciglionamenti; altri muretti e/o suddivisioni interne; recinzioni; impianto fotovoltaico a terra; altra area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 3469

Unità volumetriche dell'Edificio 3469

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17377.58		202	160.45	1 (a monte) 2 (a valle)	1	presente al Catasto Leopoldino
17378.58		202	57.01	1	1	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** turistico-ricettivo
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** impianti tecnologici (canne fumarie, condizionatori, parabole e, o antenne, pannelli fotovoltaici o solari...); nuovi infissi non coerenti; nuove aperture non coerenti; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 171

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 171

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
15827			108.58	1		presente al 2007

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
volume tecnico

Uso prevalente
di servizio

Rilievi fotografici




FOTO n° 4206 (scheda 268)


FOTO n° 4199 (scheda 268)


FOTO n° 4200 (scheda 268)


FOTO n° 4202 (scheda 268)


FOTO n° 4205 (scheda 268)


FOTO n° 4190 (edificio 3469)


FOTO n° 4191 (edificio 3469)


FOTO n° 4192 (edificio 3469)


FOTO n° 4194 (edificio 3469)


FOTO n° 4207 (edificato minore 171)
