Edifici associati alla Scheda:
ID 4293 ID 5019 ID 6349

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 22/07/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Noceta 57
- **Denominazione** Podere Senaia
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** piscina; pozzo; altri muretti e/o suddivisioni interne; area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)




Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 4293

Unità volumetriche dell'Edificio 4293

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1304	28	54	29.43	1		presente al 1954
2668	28	54	21.64	1		presente al 1954
2672	28	54	26.02	2		presente al Catasto Leopoldino
2678	28	54	7.45	1		presente al 1998
2679	28	54	135.18	2		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico compreso nel volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; nuovi oscuramenti non coerenti; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 5019

Unità volumetriche dell'Edificio 5019

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
14433	28	252	4.83	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente (compreso finto antico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista

Informazioni sull'Edificio 6349

Unità volumetriche dell'Edificio 6349

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2599	28	425	35.02	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente (compreso finto antico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** misto
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Garage deposito attrezzi

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** non tradizionali (c. a. a vista, blocchi a vista, pannelli prefabbricati, maiolica...)
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** lamiera plastica
- **Materiali gronda (in prevalenza):** elementi del manto
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Rilievi fotografici




FOTO n° 6624 (scheda 269)


FOTO n° 4237 (scheda 269)


FOTO n° 6625 (scheda 269)


FOTO n° 6623 (edificio 4293)


FOTO n° 4208 (edificio 4293)


FOTO n° 4214 (edificio 4293)


FOTO n° 4218 (edificio 4293)


FOTO n° 6618 (edificio 4293)


FOTO n° 6621 (edificio 4293)


FOTO n° 6626 (edificio 4293)


FOTO n° 6627 (edificio 4293)


FOTO n° 6628 (edificio 4293)


FOTO n° 6620 (edificio 6349)
