Edifici associati alla Scheda:
ID 947; ID 950; ID 8932; ID 8933
Edifici Minori associati alla Scheda:
ID 187; ID 189; ID 190; ID 191; ID 192; ID 193; ID 194

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 14/07/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Via Madonna del Bagno
- **Denominazione** Casa Muletto
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Annotazioni sull'area** (pertinenze; accessi; gruppi di alberature; altri muretti e/o suddivisioni interne; altra area circostante) Complesso pertinenziale: 44; orto; giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore nullo
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** pavimentazioni



Foto aerea 1954 (1:5000)



Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 | 1:1000 | 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 947

Unità volumetriche dell'Edificio 947

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3427.27	127		55.59	1		presente al 1998
3440.27	127		52.52	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente (compreso fino antico)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
media

Valutazioni
valore nullo

Uso
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Capannone rimessa attrezzi

Caratteristiche edilizie ad architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** non tradizionali (c. a. a vista, blocchi a vista, pannelli prefabbricati, mastica...).
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** elementi del manto
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 950

Unità volumetriche dell'Edificio 950

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3315.27	127		174.73	1 (a monte) 2 (a valle)	1	presente al Catasto Leopoldino
4297.27	127		15.71	2		presente al 1998

Informazioni generali e note
fabbricato principale con annessi adiacenti

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Uso
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** abitazione

Caratteristiche edilizie ad architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** pietra
  Altre/ulteriori/elementi da segnalare: a tratti travicelli e mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume; loggia; ballatoio
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di aperture

Informazioni sull'Edificio 8932

Unità volumetriche dell'Edificio 8932

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3380.27	127		50.61	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Condizioni generali
media

Valutazioni
valore storico documentale

Uso
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Magazzino deposito

Caratteristiche edilizie ad architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** elementi del manto
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** creazione di lacerti di pietra, laterizio nelle pareti intonacate; nuove aperture non coerenti

Informazioni sull'Edificio 8933

Unità volumetriche dell'Edificio 8933

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3680			181.36	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente (compreso fino antico)

Condizioni generali
media

Valutazioni
valore nullo

Uso
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Capannone agricolo

Caratteristiche edilizie ad architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** non tradizionali (c. a. a vista, blocchi a vista, pannelli prefabbricati, mastica...).
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** lamiera plastica
- **Materiali gronda (in prevalenza):** elementi del manto
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificato Minore 187

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 187

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3330.27	127		48.66	1		presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
media

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Informazioni sull'Edificato Minore 189

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 189

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3380.27	127		29.26	1		presente al 1998

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
media

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
tettoia

Uso prevalente
misto

Informazioni sull'Edificato Minore 190

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 190

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3326			24.51	1		presente al 1998

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
media

Tipo
chiosco gazebo

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Informazioni sull'Edificato Minore 191

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 191

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3374			50.64	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore nullo

Tipo
box lamiera

Uso prevalente
misto

Informazioni sull'Edificato Minore 192

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 192

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3386			44.45	1		presente al 1998

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
media

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
tettoia

Uso prevalente
misto

Informazioni sull'Edificato Minore 193

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 193

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3431			17.93	1		presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
media

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
forno

Uso prevalente
di servizio

Informazioni sull'Edificato Minore 194

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 194

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3434.27	127		8.86	1		presente al 1998

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
media

Valutazioni
valore nullo

Tipo
baracca manufatto precario

Uso prevalente
misto

Rilievi fotografici





FOTO n° 4636 (scheda 273)



FOTO n° 4269 (scheda 273)



FOTO n° 4271 (scheda 273)



FOTO n° 4268 (edificio 950)



FOTO n° 4270 (edificio 950)



FOTO n° 4271 (edificio 950)



FOTO n° 4272 (edificio 950)



FOTO n° 4263 (edificio 8932)



FOTO n° 4264 (edificio 8932)



FOTO n° 4265 (edificio minore 193)