Edifici associati alla Scheda:
ID 1283
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 213 ID 214 ID 215

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 01/02/2021
- **Ambito** rurale
- **Località** Montecchio
- **Denominazione** Casa Caldese
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Note**
  Le informazioni risultano sommarie poichè non è stato possibile accedere alla pertinenza a causa dell'assenza del proprietario.
- **Caratteristiche pertinenza** area trattata con ghiaia
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale
- **Presenza di edifici/manufatti recenti e/o incongrui** recinzioni


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 1283

Non rilevabile
Le informazioni risultano sommarie a cause dell'assenza del proprietario.

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:**
- **Uso originario:** Abitazione

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non rilevabile
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuovi infissi non coerenti; nuovi oscuramenti non coerenti; tamponamento di aperture; corpi aperti in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 213

Non rilevabile

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Informazioni sull'Edificato Minore 214

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 214

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
16063	78	174	23.44	2		presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Tipo
deposito attrezzi

Valutazioni
valore storico documentale

Uso prevalente
di servizio

Informazioni sull'Edificato Minore 215

Non rilevabile

Rilievi fotografici




FOTO n° 2200 (edificio 1283)


FOTO n° 2201 (edificio 1283)


FOTO n° 2202 (edificio 1283)


FOTO n° 2206 (edificio 1283)


FOTO n° 2207 (edificio 1283)
