Edifici associati alla Scheda:
ID 4893 ID 4894

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 10/10/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Brolodi 70
- **Denominazione** Lodolazzo
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; altra area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia; aia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore storico-documentale



Foto aerea 1954 (1:5000)



Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 4893

Unità volumetriche dell'Edificio 4893

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17365	108	86	103.07	1	0	presente al 1998
17137.			32.99	1	0	presente al 2007

Periodo costruzione
recente (compreso finto antico)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:**

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** non tradizionali (c. a. a vista, blocchi a vista, pannelli prefabbricati, malolica,...)
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** eternit
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 4894

Unità volumetriche dell'Edificio 4894

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17481	108	86	85.17	1	0	presente al 1954
17482	108	86	361.52	2	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
villa padronale

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale permanente

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** gronda decorata, con modanature, a gola; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di aperture; corpi chiusi in adiacenza

Rilievi fotografici



FOTO n° 5129 (scheda 300)



FOTO n° 5130 (scheda 300)



FOTO n° 5131 (scheda 300)



FOTO n° 5132 (scheda 300)



FOTO n° 5170 (scheda 300)



FOTO n° 5171 (scheda 300)



FOTO n° 5102 (edificio 4893)



FOTO n° 5120 (edificio 4893)



FOTO n° 5103 (edificio 4894)



FOTO n° 5104 (edificio 4894)



FOTO n° 5105 (edificio 4894)



FOTO n° 5106 (edificio 4894)



FOTO n° 5107 (edificio 4894)



FOTO n° 5108 (edificio 4894)



FOTO n° 5109 (edificio 4894)



FOTO n° 5110 (edificio 4894)



FOTO n° 5111 (edificio 4894)



FOTO n° 5112 (edificio 4894)



FOTO n° 5113 (edificio 4894)



FOTO n° 5114 (edificio 4894)



FOTO n° 5115 (edificio 4894)



FOTO n° 5116 (edificio 4894)



FOTO n° 5117 (edificio 4894)



FOTO n° 5118 (edificio 4894)



FOTO n° 5119 (edificio 4894)



FOTO n° 5121 (edificio 4894)



FOTO n° 5122 (edificio 4894)



FOTO n° 5124 (edificio 4894)



FOTO n° 5125 (edificio 4894)



FOTO n° 5126 (edificio 4894)

