Edifici associati alla Scheda:
ID 4918

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 10/10/2020


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 4918

Unità volumetriche dell'Edificio 4918

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
9606	100	237	63.19	2	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso
- **Uso originario:** residenziale

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** gronda senza sporto
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti; cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Rilievi fotografici




FOTO n° 5180 (scheda 302)


FOTO n° 5172 (edificio 4918)


FOTO n° 5173 (edificio 4918)


FOTO n° 5174 (edificio 4918)


FOTO n° 5175 (edificio 4918)


FOTO n° 5176 (edificio 4918)


FOTO n° 5177 (edificio 4918)


FOTO n° 5178 (edificio 4918)


FOTO n° 5179 (edificio 4918)
