Edifici associati alla Scheda:
ID 806 ID 807

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 10/10/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Brolio
- **Denominazione** Case Marri
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** incolto
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore nullo


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 806

Non rilevabile

Informazioni sull'Edificio 807

Unità volumetriche dell'Edificio 807

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1	68	85	400.81	2	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsiglliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Rilievi fotografici




FOTO n° 5296 (scheda 305)


FOTO n° 5297 (scheda 305)


FOTO n° 5282 (edificio 807)


FOTO n° 5283 (edificio 807)


FOTO n° 5284 (edificio 807)


FOTO n° 5285 (edificio 807)


FOTO n° 5286 (edificio 807)


FOTO n° 5287 (edificio 807)


FOTO n° 5288 (edificio 807)


FOTO n° 5289 (edificio 807)


FOTO n° 5290 (edificio 807)


FOTO n° 5291 (edificio 807)


FOTO n° 5292 (edificio 807)


FOTO n° 5293 (edificio 807)


FOTO n° 5294 (edificio 807)


FOTO n° 5295 (edificio 807)
