Edifici associati alla Scheda:
da 64 a 66 da 68 a 68
Unità immobiliari associati alla Scheda:
da 194 a 201

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 17/10/2020
- **Anddito** locale
- **Località** Via Dei Mille
- **Denominazione** Sant'Angelo
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Annotazioni** Edificio a pianta rettangolare, con copertura a due falde, affiancato, altri muretti e/o suddivisioni interne; recentemente alla sola pavimentata (cemento/ piastrelle), alla finitura con grigio, grattino / arco verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** ottima storico-documentale


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1976 (1:5000)


Foto aerea 1988 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)


Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Intuitiva

Informazioni sull'Edificio 197

Unità volumetriche dell'Edificio 197

N°	Foglio Particella SuperFicie coperta CR (m²)	N° piani Fiori interni	Pertinenziamo
NCT 196	96	2	presente al 1954

Periodo costruttivo	Uso	Caratteristiche edilizie ed architettoniche
antica con ricostruzione recente	• **Usi prevalenti:** bracciantile-mattino • **Usi presenti:** allevigo	• **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco • **Tipologie di copertura (in prevalenza):** a padiglione • **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole • **Materiali grondaia (in prevalenza):** travicelli in legno a mezzane tavelle • **Elementi architettonici decorativi:** assenti • **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti • **Superfici/elementi ad incongruenze:** assenti
Tipologia edilizia **edificio civile (generico)**		
Condizioni generali **buone**		
Valutazioni **valore storico documentale**		

Informazioni sull'Edificio 198

Unità volumetriche dell'Edificio 198

N°	Foglio Particella SuperFicie coperta CR (m²)	N° piani Fiori interni	Pertinenziamo
NCT 196	96	2	presente al 1954

Periodo costruttivo	Uso	Caratteristiche edilizie ed architettoniche
antica con recupero recente	• **Usi prevalenti:** bracciantile-mattino • **Usi presenti:** allevigo	• **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco • **Proporti (in prevalenza):** regolarità regolare • **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole • **Materiali grondaia (in prevalenza):** mattoni e a mezzane • **Elementi architettonici decorativi:** grondo docciola, con modanature, a gallo, a mezzane • **Elementi di articolazione volumetrica:** portico completo nel volume • **Superfici/elementi ad incongruenze:** assenti
Tipologia edilizia **casa colonica**		
Condizioni generali **buone**		
Valutazioni **pregio particolare valore storico**		

Informazioni sull'Edificio 199

Unità volumetriche dell'Edificio 199

N°	Foglio Particella SuperFicie coperta CR (m²)	N° piani Fiori interni	Pertinenziamo
NCT 196	96	2	presente al 1954
NCT 196	96	2	presente al 1954

Periodo costruttivo	Uso	Caratteristiche edilizie ed architettoniche
antica con recupero recente	• **Usi prevalenti:** bracciantile-mattino • **Usi presenti:** allevigo	• **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco • **Proporti (in prevalenza):** regolarità regolare • **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole • **Materiali grondaia (in prevalenza):** mattoni e a mezzane • **Elementi architettonici decorativi:** cornici alla fiorella • **Elementi di articolazione volumetrica:** logge • **Superfici/elementi ad incongruenze:** assenti
Tipologia edilizia **annesso rurale (generico)**		
Condizioni generali **buone**		
Valutazioni **valore nullo**		

Informazioni sull'Edificato Minore 276

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 276

N°	Foglio Particella SuperFicie coperta CR (m²)	N° piani Fiori interni	Pertinenziamo
CT/CEU	19.58		presente al 2017

Periodo costruttivo	Condizioni generali	Tipo
recente	**buone**	**chiuso gazebo**
	Valutazioni **valore nullo**	Uso prevalente **turistico-ricettivo**

Informazioni sull'Edificato Minore 277

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 277

N°	Foglio Particella SuperFicie coperta CR (m²)	N° piani Fiori interni	Pertinenziamo
CT/CEU	19.58		

Periodo costruttivo	Condizioni generali	Tipo
recente	**buone**	**prefabbricato in legno/vitro**
	Valutazioni **valore nullo**	Uso prevalente **di servizio**

Rilievi fotografici






FOTO n° 1 (scheda 197)


FOTO n° 2 (scheda 197)


FOTO n° 3 (scheda 197)


FOTO n° 4 (scheda 197)


FOTO n° 5 (scheda 197)


FOTO n° 6 (scheda 197)


FOTO n° 7 (scheda 197)


FOTO n° 8 (scheda 197)


FOTO n° 9 (scheda 197)


FOTO n° 10 (scheda 197)


FOTO n° 11 (scheda 197)


FOTO n° 12 (scheda 197)


FOTO n° 13 (scheda 197)


FOTO n° 14 (scheda 197)


FOTO n° 15 (scheda 197)


FOTO n° 16 (scheda 197)


FOTO n° 17 (scheda 197)


FOTO n° 18 (scheda 197)


FOTO n° 19 (scheda 197)


FOTO n° 20 (scheda 197)


FOTO n° 21 (scheda 197)


FOTO n° 22 (scheda 197)


FOTO n° 23 (scheda 197)


FOTO n° 24 (scheda 197)


FOTO n° 25 (scheda 197)


FOTO n° 26 (scheda 197)


FOTO n° 27 (scheda 197)


FOTO n° 28 (scheda 197)


FOTO n° 29 (scheda 197)


FOTO n° 30 (scheda 197)


FOTO n° 31 (scheda 197)


FOTO n° 32 (scheda 197)


FOTO n° 33 (scheda 197)

FOTO n° 34 (scheda 197)

FOTO n° 35 (scheda 197)

FOTO n° 36 (scheda 197)

FOTO n° 37 (scheda 197)

FOTO n° 38 (scheda 197)

FOTO n° 39 (scheda 197)

FOTO n° 40 (scheda 198)

FOTO n° 41 (scheda 198)

FOTO n° 42 (scheda 198)

FOTO n° 43 (scheda 198)

FOTO n° 44 (scheda 198)

FOTO n° 45 (scheda 198)

FOTO n° 46 (scheda 198)

FOTO n° 47 (scheda 198)

FOTO n° 48 (scheda 198)

FOTO n° 49 (scheda 198)

FOTO n° 50 (scheda 198)

FOTO n° 51 (scheda 198)

FOTO n° 52 (scheda 198)

FOTO n° 53 (scheda 198)

FOTO n° 54 (scheda 198)

FOTO n° 55 (scheda 198)

FOTO n° 56 (scheda 198)

FOTO n° 57 (scheda 198)