Edifici associati alla Scheda:
ID 113

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 17/10/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Manciano
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** incolto
- **Condizioni generali** pessime



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 113

Unità volumetriche dell'Edificio 113

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12277	65	35	138.48	2	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile

Rilievi fotografici




FOTO n° 5442 (scheda 310)



FOTO n° 5434 (edificio 113)



FOTO n° 5435 (edificio 113)



FOTO n° 5436 (edificio 113)



FOTO n° 5437 (edificio 113)



FOTO n° 5438 (edificio 113)



FOTO n° 5439 (edificio 113)



FOTO n° 5440 (edificio 113)



FOTO n° 5441 (edificio 113)

