Edifici associati alla Scheda:
ID 5012 ID 8959
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 278

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 27/10/2020
- **Ambito** area produttiva
- **Località** Manciano, 47a
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** barbecue; pozzo; recinzioni; altra area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia; aia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 5012

Unità volumetriche dell'Edificio 5012

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1854	42	64	48.11	1	0	presente al 1954
1862	42	64	135.08	2	0	presente al 1954
17518			31.65	1	0	presente al 2007

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale permanente

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di aperture; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 8959

Unità volumetriche dell'Edificio 8959

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17516			54.83	1	0	non classificato

Periodo costruzione
recente (compreso finto antico)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale permanente

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico compreso nel volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi aperti in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 278

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 278

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17517			5.07	1	0	non classificato

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore nullo

Tipo
forno

Uso prevalente
di servizio

Rilievi fotografici




FOTO n° 5455 (scheda 311)



FOTO n° 5478 (scheda 311)



FOTO n° 5479 (scheda 311)



FOTO n° 5480 (scheda 311)



FOTO n° 5481 (scheda 311)



FOTO n° 5446 (edificio 5012)



FOTO n° 5447 (edificio 5012)



FOTO n° 5448 (edificio 5012)



FOTO n° 5449 (edificio 5012)



FOTO n° 5450 (edificio 5012)



FOTO n° 5451 (edificio 5012)



FOTO n° 5452 (edificio 5012)



FOTO n° 5453 (edificio 5012)



FOTO n° 5472 (edificio 5012)



FOTO n° 5473 (edificio 5012)



FOTO n° 5475 (edificio 5012)



FOTO n° 5462 (edificio 8959)



FOTO n° 5463 (edificio 8959)



FOTO n° 5464 (edificio 8959)



FOTO n° 5465 (edificato minore 278)



FOTO n° 5466 (edificato minore 278)

