Edifici associati alla Scheda:
ID 410 ID 3784

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 27/10/2020
- **Ambito** urbano
- **Località** Manciano, 38
- **Denominazione** Misericordia
- **Tipologia insediativa** insediamento specialistico
- **Caratteristiche pertinenza** recinzioni; area trattata con ghiaia
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore nullo


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 410

Unità volumetriche dell'Edificio 410

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1132			6.14	3	0	presente al Catasto Leopoldino
1135:41	A		103.12	1	0	presente al Catasto Leopoldino
2293:41	A		90.91	1	0	presente al Catasto Leopoldino
2329:41	A		148.05	2	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** culto

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** pietra
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** campanile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 3784

Unità volumetriche dell'Edificio 3784

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2289:41	67		160.26	2	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale permanente

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** gronda decorata, con modanature, a gola; cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Rilievi fotografici




FOTO n° 5494 (scheda 312)


FOTO n° 5497 (scheda 312)


FOTO n° 5500 (scheda 312)


FOTO n° 5505 (scheda 312)


FOTO n° 5482 (edificio 410)


FOTO n° 5483 (edificio 410)


FOTO n° 5484 (edificio 410)


FOTO n° 5485 (edificio 410)


FOTO n° 5486 (edificio 410)


FOTO n° 5487 (edificio 410)


FOTO n° 5488 (edificio 410)


FOTO n° 5489 (edificio 410)


FOTO n° 5492 (edificio 410)


FOTO n° 5493 (edificio 410)


FOTO n° 5490 (edificio 3784)


FOTO n° 5491 (edificio 3784)
