Edifici associati alla Scheda:
ID 5932 ID 5933 ID 5934

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 27/10/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Manciano, 236
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; recinzioni; altra area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale



Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 5932

Unità volumetriche dell'Edificio 5932

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1134	41	96	29.59	2	0	presente al 1954
10332			17.08	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:** attività produttiva agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi aperti in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 5933

Unità volumetriche dell'Edificio 5933

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
11193	41	96	33.84	1	0	presente al 2007

Periodo costruzione
recente (compreso finto antico)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** privato

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** salti di gatto
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 5934

Unità volumetriche dell'Edificio 5934

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2367	41	96	49.57	1	0	presente al 1954
2377	41	96	124.42	2	0	presente al 1954
10334	41	96	27.25	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale permanente

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** pietra
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico compreso nel volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Rilievi fotografici



FOTO n° 5523 (scheda 313)


FOTO n° 5524 (scheda 313)


FOTO n° 5525 (scheda 313)


FOTO n° 5526 (scheda 313)


FOTO n° 5527 (scheda 313)


FOTO n° 5528 (scheda 313)


FOTO n° 5529 (scheda 313)


FOTO n° 5518 (edificio 5932)


FOTO n° 5519 (edificio 5932)


FOTO n° 5520 (edificio 5932)


FOTO n° 5521 (edificio 5932)


FOTO n° 5522 (edificio 5932)


FOTO n° 5517 (edificio 5933)


FOTO n° 5509 (edificio 5934)


FOTO n° 5510 (edificio 5934)


FOTO n° 5511 (edificio 5934)


FOTO n° 5512 (edificio 5934)


FOTO n° 5513 (edificio 5934)


FOTO n° 5514 (edificio 5934)


FOTO n° 5515 (edificio 5934)


FOTO n° 5516 (edificio 5934)
