Edifici associati alla Scheda:
ID 8395

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 27/10/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Manciano, 235
- **Tipologia insediativa** edificio isolato su lotto
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; incolto
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore nullo


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 8395

Unità volumetriche dell'Edificio 8395

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2602.41	345		71.74	2	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso
- **Uso originario:** Residenziale

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Rilievi fotografici




FOTO n° 5539 (scheda 314)


FOTO n° 5540 (scheda 314)


FOTO n° 5531 (edificio 8395)


FOTO n° 5532 (edificio 8395)


FOTO n° 5533 (edificio 8395)


FOTO n° 5534 (edificio 8395)


FOTO n° 5535 (edificio 8395)


FOTO n° 5536 (edificio 8395)


FOTO n° 5537 (edificio 8395)


FOTO n° 5538 (edificio 8395)
