Edifici associati alla Scheda:
ID 5733 ID 5795
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 295

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 29/10/2020
- **Ambito** urbano
- **Località** Montecchio da 24 a 29
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; area trattata con ghiaia; aia
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore nullo




Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 5733

Unità volumetriche dell'Edificio 5733

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
8317	73	12	65.24	1	0	presente al 1998

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** di servizio
- **Usi presenti:** privato

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** elementi del manto
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 5795

Unità volumetriche dell'Edificio 5795

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
8275	73	10	380.69	2	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale permanente

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuove pensiline a protezione delle aperture; nuove aperture non coerenti; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 295

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 295

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
8283			16.52	1	0	presente al 1998
16539	73	7	10.26	1	0	presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
di servizio

Rilievi fotografici




FOTO n° 5607 (scheda 317)


FOTO n° 5608 (scheda 317)


FOTO n° 5609 (scheda 317)


FOTO n° 5611 (scheda 317)


FOTO n° 5692 (edificio 5733)


FOTO n° 5693 (edificio 5733)


FOTO n° 5694 (edificio 5733)


FOTO n° 5592 (edificio 5795)


FOTO n° 5593 (edificio 5795)


FOTO n° 5594 (edificio 5795)


FOTO n° 5595 (edificio 5795)


FOTO n° 5596 (edificio 5795)


FOTO n° 5597 (edificio 5795)


FOTO n° 5598 (edificio 5795)


FOTO n° 5599 (edificio 5795)


FOTO n° 5600 (edificio 5795)


FOTO n° 5603 (edificio 5795)


FOTO n° 5606 (edificio 5795)


FOTO n° 5689 (edificio 5795)


FOTO n° 5690 (edificato minore 295)


FOTO n° 5691 (edificato minore 295)
