Edifici associati alla Scheda:
ID 5720 ID 5721

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 29/10/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Montecchio 38,39
- **Tipologia insediativa** insediamento specialistico
- **Caratteristiche pertinenza** recinzioni; altra area pavimentata (compresi percorsi); aia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore nullo


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 5720

Unità volumetriche dell'Edificio 5720

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
855	74	25	28.45	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:** attività produttiva agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** elementi del manto
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 5721

Unità volumetriche dell'Edificio 5721

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
854	74	25	154.91	2	0	presente al 1954
862	74	25	130.86	1 (a monte) 2 (a valle)	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale permanente

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuove pensiline a protezione delle aperture

Rilievi fotografici




FOTO n° 5713 (scheda 319)


FOTO n° 5714 (scheda 319)


FOTO n° 5715 (scheda 319)


FOTO n° 5716 (scheda 319)


FOTO n° 5733 (edificio 5720)


FOTO n° 5734 (edificio 5720)


FOTO n° 5695 (edificio 5721)


FOTO n° 5696 (edificio 5721)


FOTO n° 5697 (edificio 5721)


FOTO n° 5698 (edificio 5721)


FOTO n° 5699 (edificio 5721)


FOTO n° 5700 (edificio 5721)


FOTO n° 5701 (edificio 5721)


FOTO n° 5702 (edificio 5721)


FOTO n° 5703 (edificio 5721)


FOTO n° 5704 (edificio 5721)


FOTO n° 5705 (edificio 5721)


FOTO n° 5706 (edificio 5721)


FOTO n° 5707 (edificio 5721)


FOTO n° 5708 (edificio 5721)


FOTO n° 5709 (edificio 5721)


FOTO n° 5710 (edificio 5721)


FOTO n° 5711 (edificio 5721)


FOTO n° 5712 (edificio 5721)


FOTO n° 5732 (edificio 5721)
