Edifici associati alla Scheda:
ID 2803 ID 2804

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 31/10/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Manciano, 155
- **Denominazione** Porto a Casa
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; incolto; altri muretti e/o suddivisioni interne
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore storico-documentale



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 2803

Unità volumetriche dell'Edificio 2803

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17523.62	20	67.69	2			presente al 1998
17524.62	20	87.28	1	0		presente al 1998
17525.62	20	50.8	2	0		presente al 1998

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso
- **Uso originario:** Annesso agricolo

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
  Alterazioni/elementi da segnalare: tettoia centrale con copertura in eternit
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di aperture; corpi aperti in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 2804

Unità volumetriche dell'Edificio 2804

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17520.62	20	261.59	2			presente al 1954
17521.62	20	89.56	1			presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
pregio particolare valore storico

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso
- **Uso originario:** residenziale

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile; nuovi corpi scala non coerenti; corpi chiusi in aggetto

Rilievi fotografici




FOTO n° 5750 (scheda 321)



FOTO n° 5751 (scheda 321)



FOTO n° 5752 (scheda 321)



FOTO n° 5753 (scheda 321)



FOTO n° 5763 (scheda 321)



FOTO n° 5764 (scheda 321)



FOTO n° 5765 (scheda 321)



FOTO n° 5735 (edificio 2803)



FOTO n° 5736 (edificio 2803)



FOTO n° 5737 (edificio 2803)



FOTO n° 5738 (edificio 2803)



FOTO n° 5739 (edificio 2803)



FOTO n° 5740 (edificio 2803)



FOTO n° 5741 (edificio 2804)



FOTO n° 5742 (edificio 2804)



FOTO n° 5743 (edificio 2804)



FOTO n° 5744 (edificio 2804)



FOTO n° 5745 (edificio 2804)



FOTO n° 5746 (edificio 2804)



FOTO n° 5747 (edificio 2804)



FOTO n° 5748 (edificio 2804)



FOTO n° 5749 (edificio 2804)

