Edifici associati alla Scheda:
ID 4760 ID 4762 ID 4763 ID 4764 ID 4765 ID 4766 ID 8963 ID 8964 ID 8965

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 20/03/2021
- **Non rilevabile:** Pertinenza non rilevabile per assenza del proprietario e presenza di cantiere. Pertinenza in stato di abbandono con presenza di fitta vegetazione
- **Ambito** rurale
- **Località** Manciano, 157 158 159
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 4760

Non rilevabile
Edificio inaccessibile per la presenza di vegetazione

Informazioni sull'Edificio 4762

Non rilevabile
Edificio diruto non visibile coperto da vegetazione

Informazioni sull'Edificio 4763

Non rilevabile
Edificio diruto non visibile coperto da vegetazione

Informazioni sull'Edificio 4764

Unità volumetriche dell'Edificio 4764

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
15945.63	13	32.26		1	0	presente al 1998
15946.63	103	19.31		1	0	presente al 1998

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:** attività produttiva agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsiglliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** elementi del manto
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 4765

Non rilevabile
Edificio diruto non visibile coperto da vegetazione

Informazioni sull'Edificio 4766

Unità volumetriche dell'Edificio 4766

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12104.63	13	724.79		2	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** lavori in corso
- **Uso originario:** residenziale

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** torre colombaia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 8963

Non rilevabile
Edificio inaccessibile per la presenza di vegetazione e cantiere

Informazioni sull'Edificio 8964

Non rilevabile
Impossibile accedere all'area

Informazioni sull'Edificio 8965

Unità volumetriche dell'Edificio 8965

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17528.63	137	69.15		1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** non rilevabile
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** non rilevabile
- **Elementi di articolazione volumetrica:** non rilevabile
- **Superfetazioni ed incongruenze:** non rilevabile

Rilievi fotografici




FOTO n° 5784 (scheda 322)


FOTO n° 5785 (scheda 322)


FOTO n° 5786 (scheda 322)


FOTO n° 5774 (edificio 4764)


FOTO n° 5766 (edificio 4766)


FOTO n° 5767 (edificio 4766)


FOTO n° 5768 (edificio 4766)


FOTO n° 5772 (edificio 4766)


FOTO n° 5773 (edificio 4766)


FOTO n° 5775 (edificio 4766)


FOTO n° 5787 (edificio 8964)


FOTO n° 5781 (edificio 8965)


FOTO n° 5782 (edificio 8965)


FOTO n° 5783 (edificio 8965)
