Edifici associati alla Scheda:
ID 5417 ID 7345
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 316 ID 317

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 07/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Podere Burchione 148
- **Denominazione** Podere Burchione
- **Tipologia insediativa** insediamento specialistico
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; altra area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore nullo



Foto aerea 1954 (1:5000)



Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 5417

Unità volumetriche dell'Edificio 5417

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1	255	81	183.5	1	0	presente al 1998

Periodo costruzione
recente (compreso finto antico)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:** attività produttiva agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 7345

Unità volumetriche dell'Edificio 7345

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1	7548	2	260.26	1	0	presente al 1998
2	7551	2	143	2	0	presente al 1998

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
edificio specialistico (antico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** misto
- **Usi presenti:** attività produttiva agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** travicelli in legno e mezzane tavelle
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuove aperture non coerenti; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 316

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 316

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1	255	29	79.88	1		presente al 1998

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore nullo

Tipo
baracca manufatto precario

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Informazioni sull'Edificato Minore 317

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 317

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
1	255	30	224.89	1		presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Tipo
deposito attrezzi

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici



FOTO n° 5910 (scheda 328)



FOTO n° 5911 (scheda 328)



FOTO n° 6045 (scheda 328)



FOTO n° 5909 (edificio 5417)



FOTO n° 6044 (edificio 5417)



FOTO n° 5898 (edificio 7345)



FOTO n° 5899 (edificio 7345)



FOTO n° 5900 (edificio 7345)



FOTO n° 5901 (edificio 7345)



FOTO n° 5902 (edificio 7345)



FOTO n° 5903 (edificio 7345)



FOTO n° 5904 (edificio 7345)



FOTO n° 5905 (edificio 7345)



FOTO n° 5906 (edificio 7345)



FOTO n° 5907 (edificio 7345)



FOTO n° 5908 (edificio 7345)



FOTO n° 6042 (edificato minore 316)



FOTO n° 6043 (edificato minore 317)

