Edifici associati alla Scheda:
ID 8967

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 05/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Manciano, 112A
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** altra area pavimentata (compresi percorsi); aia
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore nullo


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 8967

Unità volumetriche dell'Edificio 8967

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
12137,63	41		109.67	2	0	presente al 1954
17536			16.39	2	0	presente al 1954
17537			22.9	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** tamponamento di aperture; corpi chiusi in adiacenza

Rilievi fotografici




FOTO n° 5921 (scheda 329)


FOTO n° 5922 (scheda 329)


FOTO n° 5923 (scheda 329)


FOTO n° 5924 (scheda 329)


FOTO n° 5912 (edificio 8967)


FOTO n° 5913 (edificio 8967)


FOTO n° 5914 (edificio 8967)


FOTO n° 5915 (edificio 8967)


FOTO n° 5916 (edificio 8967)


FOTO n° 5917 (edificio 8967)


FOTO n° 5918 (edificio 8967)


FOTO n° 5919 (edificio 8967)


FOTO n° 5920 (edificio 8967)
