Edifici associati alla Scheda:
ID 106

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 05/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Manciano, 189
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; recinzioni; area trattata con ghiaia; giardino / area verde
- **Condizioni generali** buone
- **Valutazioni** valore storico-documentale




Foto aerea 1954 (1:5000)



Foto aerea 1978 (1:5000)





Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 106

Unità volumetriche dell'Edificio 106

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
17540	51	78	16.62	1	0	presente al Catasto Leopoldino
17541	51	80	132.02	2	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica con ricostruzione recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale permanente

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** portico accostato al volume
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Rilievi fotografici



FOTO n° 5933 (scheda 330)



FOTO n° 5934 (scheda 330)



FOTO n° 5935 (scheda 330)



FOTO n° 5936 (scheda 330)



FOTO n° 5937 (scheda 330)



FOTO n° 5925 (edificio 106)



FOTO n° 5926 (edificio 106)



FOTO n° 5927 (edificio 106)



FOTO n° 5928 (edificio 106)



FOTO n° 5929 (edificio 106)



FOTO n° 5930 (edificio 106)



FOTO n° 5931 (edificio 106)



FOTO n° 5932 (edificio 106)

