Edifici associati alla Scheda:
ID 6879 ID 6880
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 301

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 05/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Manciano, 127
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; incolto
- **Condizioni generali** pessime
- **Valutazioni** valore storico-documentale


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 6879

Unità volumetriche dell'Edificio 6879

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3766.52	76		30.63	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore nullo

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:** attività produttiva agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** elementi del manto
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 6880

Unità volumetriche dell'Edificio 6880

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3702.52	76		17.09	1	0	presente al 1954
3703.52	76		87.01	2	0	presente al Catasto Leopoldino
3752.52	76		23.16	1	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** pietra
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 301

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 301

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3802			1.29	1	0	presente al 1954

Periodo costruzione
antica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore nullo

Tipo
pozzo

Uso prevalente
di servizio

Rilievi fotografici




FOTO n° 5959 (scheda 332)


FOTO n° 5960 (scheda 332)


FOTO n° 5961 (scheda 332)


FOTO n° 5962 (scheda 332)


FOTO n° 5956 (edificio 6879)


FOTO n° 5957 (edificio 6879)


FOTO n° 5958 (edificio 6879)


FOTO n° 5948 (edificio 6880)


FOTO n° 5949 (edificio 6880)


FOTO n° 5950 (edificio 6880)


FOTO n° 5951 (edificio 6880)


FOTO n° 5952 (edificio 6880)


FOTO n° 5953 (edificio 6880)


FOTO n° 5954 (edificio 6880)


FOTO n° 5955 (edificio 6880)
