Edifici associati alla Scheda:
ID 7079
Edificati Minori associati alla Scheda:
ID 302 ID 303

Informazioni sulla Scheda


- **Data rilevazione** 05/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Manciano, 126
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** altra area pavimentata (compresi percorsi); area trattata con ghiaia; aia
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore nullo


Foto aerea 1954 (1:5000)


Foto aerea 1978 (1:5000)


Foto aerea 1996 (1:5000)


Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 7079

Unità volumetriche dell'Edificio 7079

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3406	52	142	101.9	2	0	presente al Catasto Leopoldino
13540	52	62	83.15	2	0	presente al Catasto Leopoldino

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
pessime

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** non in uso
- **Usi presenti:** dismesso

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio e pietra faccia a vista con tracce di intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato irregolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi di articolazione volumetrica:** loggia
- **Superfetazioni ed incongruenze:** nuove pensiline a protezione delle aperture; nuovi corpi scala non coerenti; corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificato Minore 302

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 302

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
3360			33.07	1	0	presente al 1998

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Tipo
tettoia

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Informazioni sull'Edificato Minore 303

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 303

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
10461			19.91			

Periodo costruzione
recente

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore nullo

Tipo
prefabbricato in legno/altro

Uso prevalente
agricolo e funzioni connesse

Rilievi fotografici




FOTO n° 5975 (scheda 333)


FOTO n° 5976 (scheda 333)


FOTO n° 5977 (scheda 333)


FOTO n° 5965 (edificio 7079)


FOTO n° 5966 (edificio 7079)


FOTO n° 5967 (edificio 7079)


FOTO n° 5968 (edificio 7079)


FOTO n° 5969 (edificio 7079)


FOTO n° 5970 (edificio 7079)


FOTO n° 5971 (edificio 7079)


FOTO n° 5972 (edificio 7079)


FOTO n° 5973 (edificio 7079)


FOTO n° 5974 (edificio 7079)


FOTO n° 5963 (edificato minore 302)


FOTO n° 5964 (edificato minore 303)
