Edifici associati alla Scheda:
ID 8299 ID 8300 ID 8301 ID 8302

Informazioni sulla Scheda

- **Data rilevazione** 05/11/2020
- **Ambito** rurale
- **Località** Manciano, 124
- **Tipologia insediativa** casa colonica/aggregato di case coloniche
- **Caratteristiche pertinenza** pozzo; recinzioni; altra area pavimentata (compresi percorsi); giardino / area verde
- **Condizioni generali** medie
- **Valutazioni** valore nullo



Foto aerea 1954 (1:5000)




Foto aerea 1978 (1:5000)



Foto aerea 1996 (1:5000)



Foto aerea 2016 (1:5000)



Scegli la scala: 1:500 1:1000 1:2000 Inquadra

Informazioni sull'Edificio 8299

Unità volumetriche dell'Edificio 8299

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2976,52	459	34.28	1	0		presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:** attività produttiva agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Informazioni sull'Edificio 8300

Unità volumetriche dell'Edificio 8300

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2972,52	459	45.68	1	0		presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:** attività produttiva agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** laterizio faccia a vista
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** non tradizionali (travetti in cemento e tavelloni, soletta in cls, travi in legno, finitura di intonaco...)
- **Elementi architettonici decorativi:** assenti
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 8301

Unità volumetriche dell'Edificio 8301

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2906,52	459	143.98	3	0		presente al 1954

Periodo costruzione
antica con recupero recente

Tipologia edilizia
casa colonica

Condizioni generali
buone

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** residenziale
- **Usi presenti:** residenziale permanente

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato simmetrico
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** coppi tegole coppi e tegole
- **Materiali gronda (in prevalenza):** mattoni e o mezzane
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre; cornici marcapiano, zoccolature, angolari
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** assenti

Informazioni sull'Edificio 8302

Unità volumetriche dell'Edificio 8302

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Periodizzazione
2895,52	459	54.02	1	0		presente al 1954

Periodo costruzione
antica (tale e quale)

Tipologia edilizia
annesso rurale (generico)

Condizioni generali
medie

Valutazioni
valore storico documentale

Usi
- **Uso prevalente:** agricolo e funzioni connesse
- **Usi presenti:** attività produttiva agricola

Caratteristiche edilizie ed architettoniche
- **Superfici murarie (in prevalenza):** intonaco
- **Prospetti (in prevalenza):** impaginato regolare
- **Materiali manto di copertura (in prevalenza):** marsigliesi portoghesi
- **Materiali gronda (in prevalenza):** elementi del manto
- **Elementi architettonici decorativi:** cornici alle finestre
- **Elementi di articolazione volumetrica:** assenti
- **Superfetazioni ed incongruenze:** corpi chiusi in adiacenza

Rilievi fotografici




FOTO n° 6035 (scheda 336)



FOTO n° 6036 (scheda 336)



FOTO n° 6037 (scheda 336)



FOTO n° 6038 (scheda 336)



FOTO n° 6029 (scheda 336)



FOTO n° 6040 (scheda 336)



FOTO n° 6032 (edificio 8299)



FOTO n° 6033 (edificio 8299)



FOTO n° 6034 (edificio 8299)



FOTO n° 6031 (edificio 8300)



FOTO n° 6019 (edificio 8301)



FOTO n° 6020 (edificio 8301)



FOTO n° 6021 (edificio 8301)



FOTO n° 6022 (edificio 8301)



FOTO n° 6023 (edificio 8301)



FOTO n° 6024 (edificio 8301)



FOTO n° 6025 (edificio 8301)



FOTO n° 6026 (edificio 8301)



FOTO n° 6027 (edificio 8301)



FOTO n° 6028 (edificio 8302)



FOTO n° 6029 (edificio 8302)



FOTO n° 6030 (edificio 8302)

